


SOLICITUD DE INSPECCIÓN OCULAR



Caserío Nueva Esperanza Baja
Ex cooperativa Sacsahuaman
12 de abril del 2023

Darío Castillo Lalupu
Presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico San Lorenzo

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente deseo solicitarle de la forma más atenta que me conceda la posibilidad de incluirnos en los apoyos que el estado está brindando para mantenimiento de canales, por ello solicitamos inspección ocular para que se nos apoye con la elaboración de la ficha EDAN del Dren Sacsahuaman; ya que este esta colmatado y el agua está ingresando hacia nuestros predios: LOTE 94 C con un área de 1.62 has , LOTE 95 C con un área de 2.20 has , LOTE 97 C con un área de 2.3 has , y demás lotes de predios colindantes a este dren , los cuales pertenecen al bloque de riego PSLO-05-B-07.

Es por ello que solicito se nos realice inspección para que se verifiquen los daños a nuestros predios además de que el dren necesita de mantenimiento urgente.

Sin más que agregar, le agradezco de antemano su comprensión y quedo a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

Valentín Huamán Calle.
DNI: 02734786
CEL: 927982992

Ricardo Seminario Pulache
DNI: 02732058
CEL: 929395467

Valentín Huamán Calle

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO	
PROVEIDO	
PARA	<u>0411 menor.</u>
ASUNTO	<u>fronte</u>
FECHA	<u>13/04/23</u>
FIRMA <u>Ricardo Seminario Pulache</u>	