



COMISION DE USUARIOS DEL SUBSECTOR HIDRAULICO
VALLE DE LOS INCAS

SAN LORENZO

R.U.C. N.º 20441256761

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”


Tambogrande, 26 de JUNIO de 2023.

CARTA 019-2023-CUSHVI.P

Econ. José Darío Castillo Lalupu

Presidente JUSHSAL

Atención: Ing. Teodoro Ramos Yesquen
Gerente JUSHSAL



**ASUNTO : APOYO CON MAQUINARIA (EXCAVADORA) PARA
MANTENIMIENTO DE TOMAS DE CAPTACIÓN CANALES
PRINCIPALES L02.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle saludos cordiales, asimismo, recorro a su despacho para solicitar el apoyo con maquinaria indicado en el asunto, para efectuar trabajos de mantenimiento de las cabeceras de los canales de segundo orden T-28+000 Y T-27+000.

Según informe técnico N°02-2023 del jefe de oficina encargado, informa que dichas estructuras requieren de trabajos de mantenimiento, para que estén operativos para el inicio del próximo riego. Se debe indicar que dichas estructuras ya han sido descolmatado anteriormente, sin embargo, al retirarse la loza de concreto del canal tablazo a causado su colmatación.

Por lo expuesto, a solicitud de los delegados de agua solicitamos disponer de la maquinaria indicada para efectuar los trabajos de descamación que requieren dichas estructuras. (adjunto relación de delegado de agua solicitantes)

Es oportuna la ocasión, para testimoniarle nuestros lazos de amistad y estima personal.

Atentamente,

COMISION DE USUARIOS DEL SUBSECTOR
HIDRAULICO - VALLE DE LOS INCAS

Raúl Carmen Villegas
DNI: 02842639
PRESIDENTE

COMISION DE USUARIOS DEL SUB SECTOR
HIDRAULICO - VALLE DE LOS INCAS

Lázaro Palacios Farfán
DNI: 02801365
TESORERO

COMISION DE USUARIOS DEL SUB SECTOR
HIDRAULICO - VALLE DE LOS INCAS

Felizardo Carmen Nole
DNI: 02748969
SECRETARIO

CC.

Archivo.

Luis Chamarero M.
DNI 42734046

Manuel Naza Chiroque
DNI 02877861



COMISION DE USUARIOS DEL SUBSECTOR HIDRAULICO VALLE DE LOS INCAS

SAN LORENZO

R.U.C. N° 20441256761

INFORME N° 02 - 2023

A: Raúl Carmen Villegas
PRESIDENTE DE LA CUSHVI
DE: Erick Fabiol Cordova Namuche.
JEFE DE OFICINA

ASUNTO:

- COLMATACION EN EL CANAL T 28+00 Y LATERAL T 27+00.

CHICA ALTA, 22 DE JUNIO DEL 2023.

ANTECEDENTES:

Mediante el presente documento me dirijo a usted, para comunicarle sobre la inspección ocular realizada el día 20 de Junio del 2023 después de haber terminado el turno de agua. En los diferentes laterales en la cual se constató que en el lateral T28+00 se ha colmatado con sedimentación. También en el Lateral T27+00 se ha colmatado con sedimento. La cual se recomienda hacer la respectiva descolmatacion antes que inicie el turno de agua que inicia el 03 de julio.

OBJETIVOS DE LA EVALUACION:

Hay que realizar la descolmatacion de los mencionados canales para que pueda discurrir con facilidad el agua y así no tener inconvenientes con el turno de agua que viene en junio del presente año. En el lateral T28+00 es un tramo desde la progresiva 0+001 hasta la 0+650. Y en el lateral T27+00 desde la 0+001 hasta la 0+350. Tal cual se ven en las fotos a continuación:

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO	
PROVEIDO	
PARA	DYH mano
ASUNTO	Tramite
FECHA	27/06/23
FIRMA	